

STATO DI CONSISTENZA

	Ditta	Quota	Fg	Mapp	Area totale mq	Area di esproprio mq	Area di esproprio di competenza mq	nota
1	FRISO STEFANIA					1,71	0,29	Area da acquisire risulta in parte già asfaltata e ghiainoe in parte un fosso di guardia senza recinzione
2	FRISO CATERINA					1,71	0,29	Area da acquisire risulta in parte già asfaltata e ghiainoe in parte un fosso di guardia senza recinzione
3	FRISO CESARE	0,67	8	482	25.625	1,71	1,14	Area da acquisire risulta in parte già asfaltata e ghiainoe in parte un fosso di guardia senza recinzione
1	FRISO CATERINA					10,57	1,76	Area da acquisire risulta in parte già asfaltata e ghiainoe in parte un fosso di guardia senza recinzione
2	FRISO CESARE					10,57	7,05	Area da acquisire risulta in parte già asfaltata e ghiainoe in parte un fosso di guardia senza recinzione
3	FRISO STEFANIA	0,17	8	482	25.625	10,57	1,76	Area da acquisire risulta in parte già asfaltata e ghiainoe in parte un fosso di guardia senza recinzione
1	FRISO CESARE					55,57	37,05	Area da acquisire risulta in parte già asfaltata e ghiainoe in parte un fosso di guardia senza recinzione
2	FRISO STEFANIA					55,57	9,26	Area da acquisire risulta in parte già asfaltata e ghiainoe in parte un fosso di guardia senza recinzione
3	FRISO CATERINA	0,17	8	482	25.625	55,57	9,26	Area da acquisire risulta in parte già asfaltata e ghiainoe in parte un fosso di guardia senza recinzione
4	MARITAN FRANCESCO	1	8	8		61,04	61,04	Area da acquisire risulta un fosso di guardia senza recinzione ma con siepe. Passo carraio con sponde laterali in mattoni faccia a vista da demolire in parte
5	MARITAN FRANCESCO	1	8	8		15,06	15,06	Area da acquisire risulta un fosso di guardia senza recinzione ma con siepe. Passo carraio con sponde laterali in mattoni faccia a vista da demolire in parte
6	MARITAN FRANCESCO	1	8	8		23,26	23,26	Area da acquisire risulta un fosso di guardia senza recinzione ma con siepe. Passo carraio con sponde laterali in mattoni faccia a vista da demolire in parte
7	MARITAN FRANCESCO	1	8	28	6.150	37,76	37,76	Area da acquisire risulta fosso di guardia senza recinzione ma con siepe.
8	VETTORATO FRANCESCA	0,5	8	232	11.465	87,93	43,97	Area da acquisire risulta fosso di guardia senza recinzione e una parte già tominato, ricoperto da terreno vegetale senza recinzione
9	VETTORATO MARIA GRAZIA	0,5	8	232	11.465	87,93	43,97	Area da acquisire risulta fosso di guardia senza recinzione e una parte già tominato, ricoperto da terreno vegetale senza recinzione
10	VETTORATO FRANCESCA	0,5	8	232	11.465	27,28	13,64	Area da acquisire risulta fosso di guardia senza recinzione e una parte già tominato, ricoperto da terreno vegetale senza recinzione
11	VETTORATO MARIA GRAZIA	0,5	8	232	11.465	27,28	13,64	Area da acquisire risulta fosso di guardia senza recinzione e una parte già tominato, ricoperto da terreno vegetale senza recinzione
12	BOSCOLO CEGION NADIA	0,5	8	357		45,47	22,74	Area da acquisire risulta asfaltata
13	CRIVELLARO PAOLO	0,5	8	357		45,47	22,74	Area da acquisire risulta asfaltata
14	CRIVELLARO EMANUELA	0,5	8	359	47	34,95	17,48	Area da acquisire in parte asfaltata e in parte in terreno vegetale.Presente recinzione in rete metallica con muretta da eliminare
15	FERRARESSO ROBERTO	0,5	8	359	47	34,95	17,48	Area da acquisire in parte asfaltata e in parte in terreno vegetale.Presente recinzione in rete metallica con stanti in ferro da eliminare
16	CRIVELLARO VALENTINO	1	8	546/33		79,5	69,48	presente recinzione in rete metallica con stanti in ferro e cancelletto pedonale da eliminare
17	CRIVELLARO ELISA	0,5	8				5,01	Area da acquisire in terreno vegetale, da eliminaree una superficie recintata con muretto e rete metallica con presenza di piccola aiuola con piante e cespugli.
18	ERCOLIN STEVEN	0,5	8				5,01	Area da acquisire in terreno vegetale, da eliminaree una superficie recintata con muretto e rete metallica con presenza di piccola aiuola con piante e cespugli.
19	CRIVELLARO VALENTINO	1	8	539	667	30,86	30,86	Area da acquisire in terreno vegetale, da eliminaree rete metallica con stanti in ferro
20	CRIVELLARO VALENTINO	1	8	543	999	8,53	8,53	Area da acquisire in terreno vegetale recintata con rete metallica con stanti in ferro da eliminare .Presente a lato base in cemento con due chiusini in ghisa
21	CRIVELLARO GIULIANO	1	8	595		49,91	49,91	Area da acquisire in ghiaino in prossimità del passo carraio a seguire fosso di guardia, a delimitazione dei campi sono presenti paletti metallici e teli ombreggianti
22	CRIVELLARO GIULIANO	1	8	594		61,13	61,13	Area da acquisire risulta fosso di guardia sono presenti paletti metallici e teli ombreggianti a delimitazione dei campi
23	CRIVELLARO GIULIANO	1	8	40	14.744	4,36	4,36	Superficie da acquisire in parte già tominata in terreno vegetale.Presente anche fosso di guardia e guard rail da rimuovere. Presente rete metallica con stanti in ferro nella parte tominata
24	CRIVELLARO GIULIANO	1	8	40	14.744	10,38	10,38	Superficie da acquisire in parte già tominata in terreno vegetale.Presente anche fosso di guardia e guard rail da rimuovere. Presente rete metallica nella parte tominata
25	CRIVELLARO GIULIANO	1	8	40	14.744	35,43	35,43	Superficie da acquisire in parte già tominata in terreno vegetale.Presente anche fosso di guardia e guard rail da rimuovere. Presente rete metallica nella parte tominata
26	CRIVELLARO GIULIANO	1	8	40	14.744	68,06	68,06	Area da acquisire in parte già tominata in terreno vegetale, in parte fosso di guardia e guard rail da rimuovere.Delimita i campi una rete metallica con stanti in ferro
27	CRIVELLARO GIULIANO	1	8	596	91	58,12	58,12	Area da acquisire in parte fosso di guardia in parte già tominata in terreno vegetale.Delimita il campo una rete metallica con stanti in ferro
28	LAZZARETTO CLARA	1	8	566	17.278	26,83	26,83	Area da acquisire in parte tominata in terreno vehetale e in parte fosso di guardia.Presente recinzione in rete metallica e stanti in cemento a delimitazione dei campi
29	LAZZARETTO CLARA	1	8	19		34,31	34,31	Area da acquisire già tominata in ghiaino
30	LAZZARETTO CLARA	1	8	455		19,01	19,01	Area da acquisire già asfaltata, presente in angolo cespuglio/siepe da rimuovere